



No. 5

機械で切った面は
切り口がきれいすぎるので
コヤスケでたたきカドを
落として天端の仕上がり
とそろうよう加工します



No. 6

転圧した砂利の上に
かために練ったモルタルを
基礎部分に敷いていき
板石を据えていきます
少し多めにモルタルを盛り
板石を叩いて沈めるよう
にしてたかさを揃えます



No. 7

石が少し曲がっている場合
外側のラインが通るよう
に注意してアプローチ内の
目地で調整をします



No. 8

端の方を踏んだ時に
傾かないよう周囲を
しっかりとモルタルで固め
目地を詰めたら完成です
目地の深さは職人さんの
感性で異なります